

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, xử lý thông tin từ đường dây nóng (Tin số 54, 55 ngày 23/7/2019; Tin số 58 ngày 31/7/2019).

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 2125, 2126/UBND-NC 25/7/2019, Công văn số 2278/UBND-NC ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý thông tin từ đường dây nóng (Tin số 54, 55 ngày 23/7/2019; 58 ngày 31/7/2019), trong đó giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước kiểm tra xử lý, trả lời đối với các nội dung phản ánh liên quan đến tuyến đường ĐT.741 đoạn Bàu Tru – Đồng Xoài.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước tiến hành kiểm tra xử lý và thống nhất nội dung tại Biên bản làm việc ngày 29/7/2019, 06/8/2019, nay Sở GTVT xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Đối với nội dung góp ý của ông Triệu Quốc Bình về việc xem xét cấm biển hạn chế tốc độ xuống còn 40 km/h các đoạn qua chợ Tân Lập, chợ Tân Tiến, huyện Đồng Phú; đồng thời xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các điểm Chợ Tân Tiến, Trường cấp 3 Đồng Phú: Hiện tuyến đường ĐT.741 đoạn Bàu Tru – Đồng Xoài đang được đầu tư nâng cấp mở rộng theo hình thức BOT theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy. Ghi nhận ý kiến góp ý của ông Triệu Quốc Bình, sau khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, căn cứ vào lưu lượng xe lưu thông thực tế Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá và thống nhất tổ chức giao thông trên tuyến cho phù hợp.

- Đối với nội dung phản ánh về việc Đường ĐT.741 đoạn ấp 2 xã Tiến Hưng, tp Đồng Xoài (đối diện đường vào KCN Đồng Xoài III và Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng) đã thi công hoàn thiện nhiều tháng nay, nhưng mỗi khi trời mưa đường lại bị ngập nước vì đoạn đường bị thấp hơn so với 02 miệng cống thu nước. Đề nghị kịp thời sửa chữa... và nội dung: Đường ĐT.741 đoạn dốc Tà Bé, tp Đồng Xoài (đối diện VLXD Nhà Việt) thi công xong nhưng đường cứ mưa là ngập nước

qua đầu gối dài hàng trăm mét. Sau cơn mưa nước và bùn rác còn đọng lại cả tuần, gây cản trở việc kinh doanh buôn bán của nhiều hộ dân tại đây. Nguyên nhân do miệng thu nước cao hơn mặt đường, đề nghị khẩn trương sửa chữa...: Qua kiểm tra hiện trạng thực tế có tình trạng miệng hồ thu nước cao hơn mặt đường theo phản ánh của người dân. Ghi nhận ý kiến phản ánh, trên cơ sở Biên bản làm việc đã được thống nhất Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 605/SGTVT-KHTC ngày 07/8/2019 gửi Công ty TNHH BOT ĐT.741 Bà Trư – Đồng Xoài đề nghị khẩn trương khắc phục sửa chữa những hư hỏng tồn tại nhằm đảm bảo thoát nước, đảm bảo chất lượng công trình.

(Gửi kèm Công văn số 605/SGTVT-KHTC ngày 07/8/2019 của Sở GTVT, Biên bản làm việc các ngày 29/7/2019, 06/8/2019 giữa Sở GTVT và Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước).

Trên đây là báo cáo của Sở Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin từ đường dây nóng (Tin số 54, 55 ngày 23/7/2019; Tin số 58 ngày 31/7/2019), nay báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh được rõ./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Quỹ ĐTPT BP;
- Cty TNHH BOT ĐT.741 BT – ĐX;
- GD, P.GD Sở (báo cáo);
- TTr Sở, P. QLCLCTGT;
- Lưu VT, P.KHTC (Tài).

GIÁM ĐỐC