

## BÁO CÁO

Về việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng (tin số 55)

Ngày 27/10/2020, Thường trực Thị ủy nhận được thông tin phản ánh qua đường dây nóng (tin số 55) trên email bithunguyenvanloi@binhphuoc.gov.vn của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy có nội dung đề nghị đ/c Bí thư Thị ủy Phước Long xử lý thông tin.

Thường trực Thị ủy chỉ đạo UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin phản ánh.

Trên cơ sở Báo cáo số 117/BC-QLĐT, ngày 29/10/2020 của Phòng Quản lý đô thị thị xã. Thường trực Thị ủy báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

### 1. Nội dung phản ánh qua đường dây nóng:

Phản ánh “Đã 02 năm nay, đoạn đường trước trường Tiểu học Lê Hồng Phong, tại khu phố Long Điền 1, thị xã Phước Long có nhiều ổ gà và 04 miệng cống vỉa hè không có nắp, đã gây nhiều tai nạn (cách đây 02 tuần, 01 học sinh đi xe trời tối lọt ổ gà bị gãy chân). Đề nghị khắc phục sửa chữa...”

### 2. Kết quả kiểm tra thực tế:

- Đoạn đường theo phản ánh của công dân (từ Trung tâm Thương mại (TTTM) Phước Bình đến khu phố Long Điền 1, phường Long Phước có chiều dài khoảng 3km) là trục đường ĐT 759, do Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Bình Phước đầu tư hạ tầng kỹ thuật và quản lý.

- Qua kiểm tra, mặt đường thảm bê tông nhựa nóng đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà (với kích thước đường kính từ 0,3m đến 1m; sâu từ 0,1m đến 0,3m) chủ yếu nằm trên đoạn đường từ TTTM Phước Bình đến Hội trường khu phố 9, phường Long Phước, gây mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua đoạn đường trên. Ngoài ra, có 05 tấm đan cống thoát nước tại vị trí trước cổng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã bị hư hỏng.

### 3. Hướng xử lý:

Từ thực tế trên, để đảm bảo giao thông tạm thời trong thời gian chờ nâng cấp, sửa chữa, Thị ủy Phước Long yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo UBND phường Long Phước tiến hành dặm vá và lấp hết các lỗ hổng mặt đường (bằng bê tông xi măng) trên đoạn đường ĐT 759 (từ Trung tâm Thương mại (TTTM) Phước Bình đến khu phố Long Điền 1, phường Long Phước). Đồng thời, phòng QLĐT đã tiến hành đổ 05 tấm đan, sau khi đan khô đảm bảo chịu lực sẽ cho lắp vào các vị trí đan bị hư hỏng trước cổng trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

4. Giao UBND thị xã có văn bản báo cáo UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải thực trạng đoạn đường ĐT 759 (từ Trung tâm Thương mại (TTTM) Phước Bình

đến khu phố Long Điền 1, phường Long Phước) hiện nay đã xuống cấp, hệ thống công thoát nước dọc hai bên đường nhỏ, không đảm bảo thoát nước dẫn đến tình trạng mỗi khi trời mưa lớn nước chảy tràn trên mặt đường gây ngập úng cục bộ ở một số vị trí, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc hư hỏng mặt đường theo phản ánh của nhân dân.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra, sửa chữa mặt đường và hệ thống thoát nước đối với đoạn đường trên nói riêng và các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý trên địa bàn thị xã nói chung nhằm đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị của thị xã.

***Trên đây là Báo cáo việc xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Thị ủy Phước Long, báo cáo Tỉnh ủy được biết./.***

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- TTTU;
- LĐVP; CV-TH;
- Lưu VP cấp ủy –HĐND&UBND thị xã.

T/M BAN THƯỜNG VỤ



Nguyễn Ngọc Công