

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 1653./STNMT-TTr

V/v báo cáo kết quả xử lý tin số 64 ngày
22/6/2018 phản ánh Công ty cổ phần
Kim Tín MDF hoạt động chế biến gỗ
xả khí thải gây ô nhiễm môi trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 27 tháng 6 năm 2018

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
29.6.18

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh.

Thực hiện tin số 64 ngày 22/6/2018 (phản ánh thông qua đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy). Với nội dung: “*Công ty cổ phần Kim Tín MDF sản xuất chế biến gỗ ngay tại khu dân cư, xả khói gây mùi ô nhiễm, ảnh hưởng nhiều người dân và học sinh 02 trường học đã nhiều năm tại thị trấn Tân Phú, Đồng Phú, nhưng chưa được xử lý triệt để... Đề nghị di dời nhà máy đi nơi khác, trả lại môi trường sống cho người dân*”.

Ngày 27/6/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú tiến hành kiểm tra đột xuất tại Nhà máy chế biến gỗ - Công ty cổ phần Kim Tín MDF (gọi tắt là Công ty), được kết quả như sau:

Công ty cổ phần Kim Tín MDF hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty cổ phần, số 3800383036, đăng ký lần đầu ngày 16/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 14/04/2010, do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

Công ty đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván nhân tạo tổng hợp - Công ty CP Kim Tín MDF” và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 04/02/2008.

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy Công ty đang hoạt động sản xuất chế biến ván nhân tạo với công suất khoảng 200 m³ gỗ thành phẩm/ngày (Công ty hoạt động 24 giờ/ngày).

Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, chế biến của nhà máy. Lượng khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất với nhiệt độ khoảng 200°C, được lọc qua 03 hệ thống lọc (lọc thô, lọc tinh và công dập tàn lửa) để tách bụi và dập tàn lửa sau đó thu hồi lại phục vụ cho công đoạn sấy sợi. Việc thu hồi lượng khí thải này chỉ đạt được khoảng 80 -90%), lượng khí thải còn lại được thu gom vào hệ thống xử lý khí thải, sau đó cùng với hơi nước thoát qua ống khói ra môi trường.

Nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất được thu gom vào hệ thống xử lý, sau đó được tái sử dụng cho hoạt động sản xuất. Việc tái sử dụng lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất sau khi đã được xử lý thì Công ty đang tiến hành lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường để được phê duyệt cho phương án này. Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện nước thải thải ra môi trường.

Lượng nước mưa chảy tràn qua bãі gỗ và khu vực nhà xưởng được thu gom lưu giữ trong hồ chứa với sức chứa khoảng 9.000 m³.

Qua kiểm tra phát hiện một lượng dầu, nhớt đã qua sử dụng chứa trong các thùng phi (khoảng 10-15 thùng), chất thải nguy hại (dẻ lau dính dầu nhớt) và chất thải rắn để ngoài trời không được thu gom lưu giữ theo quy định. Tại khu vực sản xuất lượng dầu đã qua sử dụng rơi vãi ra trộn lẫn vào lượng nước làm mát máy chảy tràn vào hệ thống thoát nước mưa ra môi trường.

Lượng nước thải phát sinh tại công đoạn rửa bồn keo không được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải, mà thông qua hệ thống thoát nước mưa chảy ra môi trường.

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty cổ phần Kim Tín MDF: Tiến hành thu gom các thùng phi chứa dầu, nhớt đã qua sử dụng, lượng chất thải nguy hại phát sinh và lượng chất thải rắn vào kho lưu giữ theo quy định; có biện pháp thu gom lượng dầu rơi vãi, đã qua sử dụng không để lượng dầu này trộn lẫn vào lượng nước làm mát thông qua hệ thống thu gom nước mưa chảy ra môi trường; thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh tại công đoạn rửa bồn keo vào hệ thống xử lý nước thải; có biện pháp che chắn tại khu vực chứa đầm, bụi gỗ làm nguyên liệu đốt trong quá trình hoạt động, không để phát tán ra bên ngoài.

Cũng với nội dung phản án này (tin số 34 ngày 19/3/2018). Ngày 21/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đồng Phú tổ chức kiểm tra đột xuất tại Công ty cổ phần Kim Tín MDF. Tại thời điểm kiểm tra (ngày 21/3/2018), Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 01 mẫu khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải để phân tích, giám định. Qua kết quả phân tích mẫu cho thấy các thông số được phân tích đều đạt cột B, QCVN 19:2009/BNMVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra này (ngày 27/6/2018), Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tiến hành lấy 01 mẫu khí thải tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải để phân tích, giám định đánh giá công tác bảo vệ của đơn vị. Sau khi có kết quả sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

Trên đây, là nội dung báo cáo kết quả xử lý tin số 64 ngày 22/6/2018 phản ánh Công ty cổ phần Kim Tín MDF hoạt động chế biến gỗ xả khí thải gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh được rõ./.

Đ/KH
Nơi nhận:

- Như trên;
- GĐ Sở;
- Lưu VT, TTr.

Đ/KH



Nguyễn Song Đoàn