

BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra, xử lý thông tin từ đường dây nóng (Tin số 19 ngày 24/3/2020).

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 769/UBND-NC ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý thông tin từ đường dây nóng (Tin số 19 ngày 24/3/2020), trong đó giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra tại dốc cùi chó trên tuyến ĐT.741 đoạn qua xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra thực tế hiện trường, nay Sở GTVT xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Về hiện trạng: Vị trí dốc cùi chó (Km126+170) trên tuyến ĐT.741 đoạn qua xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, đường quanh co gấp liên tục và hai bên là vực thẳm nên rất dễ gây tai nạn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Thực tế từ đầu năm đến nay đã xảy ra 03 vụ tai nạn gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng người tham gia giao thông.

- Kết quả xử lý: Vị trí phản ánh nằm trong phạm vi dự án Nâng cấp ĐT.741 đoạn từ cầu Thác Mệ đến QL.14C do Ban QLDA ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đang tiến hành lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công, do đó nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, Sở Giao vận tải đã có Công văn số 288/SGTVT-VP ngày 07/4/2020 gửi Ban QLDA ĐTXD tỉnh đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công trong thời gian sớm nhất, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống ATGT (biển báo hiệu, rào chắn, đèn cảnh báo, chỉ dẫn giao thông) đảm bảo phương tiện lưu thông qua vị trí trên được an toàn, tránh xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trong quá trình thi công.

(Gửi kèm Công văn số 288/SGTVT-VP ngày 07/4/2020 của Sở GTVT).

Trên đây là báo cáo của Sở Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin từ đường dây nóng (Tin số 19 ngày 24/3/2020), nay báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh được rõ./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- GD, P.GD Sở (báo cáo);
- TTr Sở, P. QLHT, Khu QLBTĐB;
- Lưu VT, VP (Tài).



Nguyễn Quốc Hoàn

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 288/SGTVT-VP

Bình Phước, ngày 07 tháng 4 năm 2020

Về việc phối hợp xử lý thông tin
từ đường dây nóng (Tin số 19 ngày
24/3/2020).

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 769/UBND-NC ngày 26/3/2020 về việc xử lý thông tin từ đường dây nóng (Tin số 19 ngày 24/3/2020). Theo đó, vị trí phản ánh nằm tại Km126+170 (đốc cùi chỏ) trên tuyến ĐT.741 đoạn qua xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, đường quanh co gấp liên tục và hai bên là vực thẳm nên rất dễ gây tai nạn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua khu vực. Thực tế từ đầu năm đến nay đã xảy ra 03 vụ tai nạn gây thiệt hại lớn về tài sản và tính mạng người tham gia giao thông. Do đó, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, Sở Giao thông vận tải đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công trong thời gian sớm nhất, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công bố trí đầy đủ hệ thống ATGT (biển báo hiệu, rào chắn, đèn cảnh báo, chỉ dẫn giao thông) đảm bảo phương tiện lưu thông qua vị trí trên được an toàn, tránh xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như trên;
- GD, P.GD Sở (báo cáo);
- Lưu VT, VP (Tài).

