

Số: 980.../STNMT-TTr

Bình Phước, ngày 09 tháng 5 năm 2017

V/v trả lời phản ánh của người dân
qua hộp thư điện tử của Bí thư Tỉnh ủy.

Kính gửi:

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi;
- Văn Phòng UBND tỉnh Bình Phước.

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi về việc người dân phản ánh qua hộp thư điện tử của Đồng chí Bí thư và Phiếu gửi số 486/PG-VPUBND ngày 25/4/2017 của Văn phòng UBND tỉnh với nội dung giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh nội dung kiến nghị của người dân và UBND xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành việc Công ty cổ phần gỗ MDF Dongwha trong quá trình hoạt động chế biến gỗ xả nước thải gây ô nhiễm môi trường. Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau:

Kết quả xác minh thực tế:


Ngày 8/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường kết hợp cùng các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty cổ phần gỗ MDF Dongwha, được kết quả như sau:

Hiện tại, Công ty đang hoạt động chế biến gỗ, nước thải phát sinh chủ yếu tại bãi chứa gỗ nguyên liệu (*nước này là nước mưa lẫn trong gỗ tại bãi chứa*).

Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Bãi chứa gỗ nguyên liệu - sức chứa 400.000 m³/gỗ” và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 29/11/2012. Với phương án xử lý lượng nước mưa qua khu vực bãi chứa sẽ được thu gom vào hệ thống xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (hệ số K_q = 0,9 và K_r = 1,0) sau đó đầu nối vào mương thoát nước mưa của KCN Minh Hưng III thải ra môi trường; Công ty đã được Ban Quản lý khu kinh tế cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án (*trong đó có hệ thống xử lý nước bãi chứa gỗ*).

Tại thời điểm kiểm tra cho thấy: Theo công ty cho biết do mưa đầu mùa quá lớn, hệ thống thoát nước mưa không chảy kịp nên làm một phần tường rào bao quanh bãi chứa gỗ, gần với hệ thống xử lý nước mưa qua bãi gỗ đã bị sập khoảng 50 m, hiện Công ty đang cho xây dựng lại nhưng đến nay chưa khắc phục xong, dẫn đến lượng nước này không được thu gom hết vào hệ thống xử lý mà chảy tràn ra môi trường gần khu vực các hộ dân xung quanh, nhưng Công ty không có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền về sự cố này.

Một phần lượng nước mưa phát sinh tại bãi gỗ không được thu gom hết vào hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường (*lượng nước này lẫn vào hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn thoát qua hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp*).



Kết luận, kiến nghị:

Đối với việc lấy mẫu môi trường, ngày 21/3/2017 Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty cổ phần gỗ MDF Dongwha, có tiến hành lấy 01 mẫu nước thải đang chảy từ cống xả của Công ty ra mương thoát nước mưa vào môi trường để trưng cầu phân tích, giám định chất lượng nước. Hiện nay đã có kết quả phân tích, giám định và Phòng cảnh sát môi trường đang tiến hành xác minh củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Do đó Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ không tiếp tục xác minh nội dung này (mặc dù tại thời điểm kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường có tiến hành lấy mẫu tại vị trí điểm xả sau hệ thống xử lý nước thải tại bãi gỗ của Công ty).

Việc một phần lượng nước mưa phát sinh tại bãi gỗ không được thu gom hết vào hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Đồng thời Công ty không có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền về sự cố phần tường rào bao quanh bãi chứa gỗ bị sập (gắn với hệ thống xử lý nước mưa qua bãi gỗ) làm cho lượng nước này không được thu gom hết vào hệ thống xử lý nước thải mà chảy tràn ra môi trường gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty theo quy định của pháp luật. Đồng thời qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty phải có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng nước thải chảy tràn ra hệ thống thu gom nước mưa của khu công nghiệp và chảy vào mương thoát nước của khu dân cư gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu dân cư.

Trên đây, là nội dung trả lời phản ánh của người dân qua hộp thư điện tử của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và kiến nghị của UBND xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh biết và cho ý kiến chỉ đạo. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các P. GD Sở;
- Lưu VT, TTr.

me



Nguyễn Song Đoàn